



HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525:



Eliminación de atascos en la bandeja 1

1. Si puede verse la mayor parte del papel en la bandeja, tire lentamente del mismo hacia afuera para sacarlo del producto.


Si la mayor parte del papel se ha quedado dentro del producto, continúe con los siguientes pasos:




2. Pulse el botón de liberación de la puerta frontal.




3. Abra la puerta delantera.




4. Retire el cartucho de tóner.



5. Levante las puertas de acceso a los atascos y retire el papel atascado.



6. Vuelva a introducir el cartucho de t ner.



7. Cierre la puerta delantera.

